



SC1	
Błocna taldowana	0,8
Wetna mineralna	10,0
Błocna taldowana	0,8

SC2	
Błocna taldowana	0,8
Wetna mineralna	10,0
Błocna taldowana	0,8
Słypcopian	5,0
Płyta gipsowo-kartonowa	1,25

P1	
5 x papa termozgrzewalna	
Wetna mineralna	20,0
Błocna trapezowa	

P2	
Gumoleum	5,0
Szlichta	1,0
Płyta płytowa	1,0
Strop żelbetowy	12,0
Sufit podwieszony	

P3	
5 x papa termozgrzewalna	20,0
Wetna mineralna	
Błocna trapezowa	
Sufit podwieszony	

Opieki:	Budynki, użyteczności publicznej Zobalczony przy ul. Władysława Orkana 14 w Warszawie (dz. nr ew. 14/1, 14/2, 14/4)
Temat:	EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ w sprawie § 1 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpowodziowego zapewnienia w wodę oraz dęty podszewki
Opis:	Inst. bud. iłd. Marlin Nocila Rozpoznawanie Błocny Przedstawienie nr dz. 13/20/15
Nazwa rysunku:	Przekrój A-A
Skala:	1:100
Nr rys.:	4