



Zakłady Przemysłu Odzieżowego **NOWA RUDA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 57-400 Nowa Ruda, Pl. Grunwaldzki 2

Zarząd Spółki:

D.Grzelka - Prezes Zarządu
M.Michol - Wiceprezes Zarządu

Centrala

+48 74 872 20 80

Biuro Zarządu

+48 74 872 58 31

Dział Logistyki

+48 74 872 24 69

**Dział Przygotowania
Produkcji**

+48 74 872 49 48

Produkcja miarowa

+48 74 872 24 16

FAX: +48 74 872 24 69

www.zpo.nowaruda.pl

e-mail:
biuro@zpo.nowaruda.pl

NIP : 885-10-02-871

REGON : 890308711



Certyfikaty

PN-EN ISO 9001:2001

AQAP 2110:2003

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
KRS 000080345

Kapitał Spółki : 300 800,00 zł

Nowa Ruda , 29.05.2007 r.

**KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
UL. DOMANIEWSKA 36/38
02-542 WARSZAWA**

Dotyczy : protestu do postępowania przetargowego nr
18/Cmt/07/EM do zadania nr 5 – spodnie gabardynowe
do półbutów i spodnie letnie.

Jako członek Konsorcjum zwracamy się z prośbą o wystosowanie
protestu do w/wym. postępowania , jednocześnie nadmieniamy , że
termin składania protestów upływa z dniem 29.05.2007 r.

UZASADNIENIE

Po zapoznaniu się w dniu 28.05.2007 r. z wybraną ofertą spodni
firmy ELREMET niniejszym stwierdzamy następujące
niezgodności ze wzorem spodni załączonym do SIWZ :

- 1/ po dwie zaszewki na tylnych nogawkach spodni (wzór posiada
po jednej),
- 2/ brak guzika zapasowego ,
- 3/ worki kieszeniowe zostały wykonane z tkaniny (we wzorze z
dzianiny),

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURA FINANSÓW KGP
Wpłynęło dn.29..MAJ.2007.....
Nr.12-2581/07..... zał. 2k

-2-

- 4/ worki kieszeni bocznych są płytsze o ok. siedem cm i węższe niż we wzorze co powoduje , że nie ma możliwości swobodnego włożenia ręki ,
- 5/ brak wszywki żakardowej na worku kieszeni tylnej ,
- 6/ szerokość wypustki kieszeni bocznych jest niezgodna ze wzorem
- 7/ zastosowano błyszczące guziki , a we wzorze są matowe ,
- 8/ pasek jest sztukowany w miejscu wszycia regulatora obwodu , a we wzorze pasek jest jednolity i regulator jest naszyty ,
- 9/ zastosowano inny surowiec taśmy spodniowej niż we wzorze ,
- 10/ niezgodna szerokość taśmy spodniowej .

Ponadto odnosząc się do odpowiedzi KGP w Warszawie w sprawie odrzucenia oferty , gdyż nasze spodnie nie posiadają klina w kroku (t.zw. sztukówek) , uprzejmie informujemy , że stosowanie sztukówek w tylnej części nogawek spodni powoduje obniżenie jakości i własności użytkowych , ma zastosowanie tylko ze względów oszczędnościowych w dużych rozmiarach . W załączeniu przedkładamy opinię Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Zakładu Badań Ergonomicznych dotyczącą stosowania sztukówek . W związku z tym uważamy , że odrzucenie naszej oferty ze względu na brak sztukówek nie ma uzasadnienia merytorycznego .

Biorąc pod uwagę niezgodności wybranej oferty firmy ELREMET ze wzorcem oraz przedstawienie przez nas oferty jakościowo lepszej od wzorca SIWZ z uwagi na niczastosowanie sztukówek , prosimy o ponowne rozpatrzenie naszej propozycji . Wnosimy o unieważnienie przetargu w zakresie zadania nr 5 i ponowne rozpatrzenie ofert .

Z poważaniem

ZAKŁADY PRZEMYSŁU ODDZIEŻOWEGO
"NOWA RUDA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
57-400 Nowa Ruda, Pl. Grunwaldzki 2
tel.(074) 872 2080, 872 2469, 872 5831
Fax (074) 872 2469
NIP 885-10-02-871, REGON 890308711

PREZES ZARZADU
Dariusz Gzelka