


## 9. Dokumentacja fotograficzna




Zdjęcie nr 1 – Sala gimnastyczna od strony wschodniej



Zdjęcie nr 2 – Sala gimnastyczna od strony północnej




Zdjęcie nr 3 – Sala gimnastyczna od strony zachodniej wraz z ogrzewaniem



Zdjęcie nr4 – Sala gimnastyczna od strony zachodniej



Zdjęcie nr 5 – Sala gimnastyczna od strony południowej



Zdjęcie nr 6 – Wejście wewnętrzne do Sali gimnastycznej



Zdjęcie nr 7 – Korytarz na parterze




Zdjęcie nr 8 – Korytarz na parterze



Zdjęcie nr 9 – Korytarz na parterze



Zdjęcie nr 10 – Pokój na parterze



Zdjęcie nr 11 – Pomieszczenie socjalne na parterze




Zdjęcie nr 12 – Pracownia nr 1 na 1 piętrze




Zdjęcie nr 13 – Pracownia nr 2 na 1 piętrze



Zdjęcie nr 14 – Komunikacja na 1 piętrze



Zdjęcie nr 15 – Komunikacja na 1 piętrze



Zdjęcie nr 16 – Łącznik od strony południowej





Zdjęcie nr 17 – Elewacja od strony południowej



Zdjęcie nr 18 – Elewacja od strony południowej



Zdjęcie nr 19 – Elewacja od strony wschodniej




Zdjęcie nr 20 – Elewacja od strony wschodniej



Zdjęcie nr 21 – Elewacja od strony północnej



Zdjęcie nr 22 – Elewacja od strony północnej



Zdjęcie nr 23 – Elewacja wraz z łącznikiem od strony zachodniej




Zdjęcie nr 24 – Odkrycie fundamentu




Zdjęcie nr 25 – Odkrycie ściany zewnętrznej




Zdjęcie nr 26 – Odkrycie warstw dachowych



Zdjęcie nr 27 – Węzeł słup – rygiel stropowy w osiach E -1



Zdjęcie nr 28 – połączenie belek w osi E - 2



Zdjęcie nr 29 – Rygiel w Sali gimnastycznej



Zdjęcie nr 30 – Rygiel w Sali gimnastycznej